

Taxa för brandskyddskontroll - Marks Kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Gäller från 2025-06-01

Angivna avgifter i kronor inkl. moms.

	TAXA
Objekt i småhus	
Grundavgift	315 kr
I grundavgiften ingår resor, administration e.t.c	
Kontroll avgift	
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal	697 kr
Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten	427 kr
Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten	642 kr
Tilläggsavgift	
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rtp eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning	
Övriga objekt	
Kontrollavgift utgår med timersättning	
Avgift för efterkontroll	
För separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd utgår timersättning	
Särskilda bestämmelser	
För extra inställelse då kontrollen inte kunnat utföras vid budad tid, inga godtagbara skäl förelegat, utgår timersättning samt adm.ersättning.	215 kr
För kontroll utom ordinarie arbetstid,p.g.a objektsinnehavaren begärt detta utgår timersättning samt de särskilt redovisade merkostnader tex övertidsersättning ordinarie arbetstid 07.00-15.30	
Timersättning utgår med	1 055 kr
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid är påbörjad kvartstimma=hel kvartstimma vid övertid är påbörjad halvtimma=hel halvtimma	
Vid beräkning av arbetstidens längd då timdebitering utgår inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen	
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt protokollering	
Indexreglering av taxan	
Taxan revideras årligen med sotningsindex	